

Số: 1887/TB-STTTT

Tây Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc chào giá dịch vụ “Sửa chữa hệ thống phát thanh chuyên dụng”

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ “Sửa chữa hệ thống phát thanh chuyên dụng” với nội dung chi tiết như sau:

- Địa điểm sửa chữa: Tại Đồn Biên phòng Kà Tum và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát.

- Danh mục thiết bị cần sửa chữa hoặc thay thế:

Phụ lục kèm theo.

Sở Thông tin và Truyền thông kính mời quý đơn vị tham gia chào giá cung cấp dịch vụ nêu trên.

Hồ sơ chào giá bao gồm Bảng chào giá cung cấp gói dịch vụ (Giá chào hàng bằng VNĐ, đã bao gồm thuế và chi phí triển khai, hỗ trợ cài đặt).


Thời gian nhận hồ sơ chào giá là 7 ngày tính từ ngày ra thông báo. Địa điểm nhận hồ sơ: 06 Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276 3824666.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các Công ty cung cấp dịch vụ;
- Công TTĐT của Sở;
- Lưu: VT, TTGSĐH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trung Hiếu



PHỤ LỤC

Danh mục các thiết bị sửa chữa hoặc thay thế

STT	Danh mục thiết bị	ĐVT	SL
1	Đồn Biên phòng Cà Tum		
1.1	Kiểm tra sửa chữa máy phát sóng FM 50W - Sửa chữa khắc phục board điều chế RF; - Sửa chữa khắc phục Board công suất RF; - Sửa chữa khắc phục nguồn cung cấp; - Sửa chữa nguồn điều khiển đồng bộ; - Vệ sinh board mạch và các tiếp điểm giao tiếp kết nối.	Máy	01
1.2	Audio Mixer - Sửa chữa khắc phục nguồn cung cấp; - Vệ sinh máy và các tiếp điểm giao tiếp kết nối.	Cái	01
1.3	Kiểm tra sửa chữa Bộ thu TTKD công nghệ DTMF - Sửa chữa khắc phục nguồn cung cấp; - Sửa chữa Tuner thu FM.	Bộ	01
1.4	Kiểm tra sửa chữa củ loa trên trụ phát sóng - Thay thế màng loa; - Thay thế nam châm từ tính; - Thay thế cuộn cảm dao động; - Vệ sinh củ loa.	Củ	4
1.5	Kiểm tra sửa chữa hệ thống anten phát sóng FM - Sửa chữa khắc phục các đầu connector; - Vệ sinh các tiếp điểm; - Bảo dưỡng hệ thống anten.	HT	01
1.6	Kiểm tra sửa chữa hệ thống FEEDER phát sóng FM - Sửa chữa khắc phục các đầu connector; - Vệ sinh bảo dưỡng hệ thống cáp feeder.	HT	01

2	Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát (sét đánh)		
2.1	Kiểm tra sửa chữa máy phát sóng FM 50W <i>- Sửa chữa khắc phục board điều khiển vi xử lý;</i> <i>- Sửa chữa khắc phục board điều chế RF;</i> <i>- Sửa chữa khắc phục Board công suất;</i> <i>- Thay thế IC công suất BLF</i> <i>- Sửa chữa khắc phục nguồn cung cấp;</i> <i>- Sửa chữa nguồn điều khiển đồng bộ;</i> <i>- Vệ sinh board mạch và các tiếp điểm giao tiếp kết nối.</i>	Máy	01
2.2	Audio Mixer <i>- Sửa chữa khắc phục nguồn cung cấp;</i> <i>- Sửa chữa board xử lý tín hiệu;</i> <i>- Vệ sinh máy và các tiếp điểm giao tiếp kết nối.</i>	Cái	01
2.3	Kiểm tra sửa chữa bộ mã hoá công nghệ DTMF 8 mã vùng <i>- Sửa chữa khắc phục nguồn cung cấp;</i> <i>- Sửa chữa board xử lý điều khiển mã hoá</i> <i>- Sửa chữa nguồn điều khiển 5V;</i> <i>- Vệ sinh máy và các tiếp điểm giao tiếp kết nối.</i>	Bộ	01
2.4	Kiểm tra sửa chữa bộ thu FM chuyên dụng <i>- Sửa chữa khắc phục nguồn cung cấp;</i> <i>- Vệ sinh bo mạch;</i> <i>- Vệ sinh máy và các tiếp điểm giao tiếp kết nối.</i>	Bộ	01
2.5	Kiểm tra sửa chữa Bộ thu TTKD công nghệ DTMF <i>- Sửa chữa khắc phục nguồn cung cấp;</i> <i>- Sửa chữa Tuner thu FM.</i>	Bộ	02

2.6	Kiểm tra sửa chữa củ loa trên trụ phát sóng - Thay thế màng loa; - Thay thế nam châm từ tính; - Thay thế cuộn cảm dao động; - Vệ sinh củ loa.	Củ	02
2.7	Kiểm tra sửa chữa hệ thống anten phát sóng FM - Sửa chữa khắc phục các đầu connector; - Vệ sinh các tiếp điểm; - Bảo dưỡng hệ thống anten.	HT	01
2.8	Kiểm tra sửa chữa hệ thống FEEDER phát sóng FM - Sửa chữa khắc phục các đầu connector; - Vệ sinh bảo dưỡng hệ thống cáp feeder.	HT	01